

2. PREZENTAREA BUNURILOR

2.1. Prezentare

2.1.1. Macroidentificarea

Definitie Evidentiaza rolul tehnico-functional si economic al categoriilor de masini echipamente si instalatii, ce contribuie la capacitatea proiectata a intreprinderii, retinand pentru evaluare analiza procesului tehnologic, in scopul identificarii echipamentelor conducatoare.

Obiectul evaluarii il constituie masinile, echipamentele si instalatiile detinute de SC WYPSORI TRANS SRL, in insolventa in numar de 6 de repere.

2.1.2. Microidentificarea

Definitie Este un proces de identificare a caracteristicilor individuale ale masinilor, echipamentelor si instalatiilor, prin evidentierea specificatiilor tehnice ale acestora.

Descrierea bunurilor supuse evaluarii:

1. DAF XF 510 SSC – GJ 99 WYP

- Marca Daf
- Tip XF 510 FT
- Caroseria Autoutilitara N3
- An fabricatie 2016
- Nr. Identificare XLRTEH4300G128922
- Masa max autorizata 20500 kg
- Nr. Locuri 2
- Nr. Axe 2
- Tractiune Fata
- Combustibil motorina
- Cap. Cilindrica 12902cm3
- Putere 375 Kw
- Culoare Gri
- Rulaj – 428967 KM
- Stare – Buna

2. DAF XF 460 – GJ 70 WYP

- Marca Daf
- Tip XF 460 FT
- Caroseria Autoutilitara N3
- An fabricatie 2016
- Nr. Identificare XLRTEH4300G112512
- Masa max autorizata 20500 kg
- Nr. Locuri 2
- Nr. Axe 2
- Tractiune Fata

- Combustibil motorina
- Cap. Cilindrica 12902cm3
- Putere 340 Kw
- Culoare ALB
- Rulaj – 440221 KM
- Stare – Buna

3. VOLVO – GJ 07 WXP

- Marca Volvo
- Tip FH 540
- Caroseria Autoutilitara N3
- An fabricatie 2014
- Nr. Identificare YV2RT60A8EB687191
- Masa max autorizata 21000 kg
- Nr. Locuri 2
- Nr. Axe 2
- Tractiune Fata
- Combustibil motorina
- Cap. Cilindrica 12777cm3
-
- Putere 405 Kw
- Culoare Albastru
- Rulaj – 807769 KM
- Stare – Medie
- Observatii: Defectiuni conform Deviz reparative pus la dispozitie de proprietar: Turbosuflanta, ax cu came, pompa apa, pierdere antigel radiatoare apa, defectiune system electric, catalizator infundat+ senzor
- Valoare deviz 85100 lei

4. VOLVO FH 540 – GJ 09 WYP

- Marca Volvo
- Tip FH 540
- Caroseria Autoutilitara N3
- An fabricatie 2016
- Nr. Identificare YV2RT60A8GB755685
- Masa max autorizata 20500 kg
- Nr. Locuri 2
- Nr. Axe 2
- Tractiune Fata
- Combustibil motorina
- Cap. Cilindrica 12777cm3
- Putere 405 Kw
- Culoare Rosu
- Rulaj – 689538 KM
- Stare – medie

- Observatii: Defectiuni conform Deviz reparative pus la dispozitie de proprietar: Dublu ambreiaj, ax cu came, cutie viteze.
Valoare deviz 71350 lei

5. Semiremorca Schmitz SKO 24 – GJ 80 WYP

- Marca Schmitz
- Tip SKO 24 / L-13.4 FP60 COOL
- An fabricatie 2013
- Nr. Identificare WSM0000005106288
- Masa proprie 8763 kg
- Masa totala autorizata 39000 kg
- Nr. Axe 3
- Culoare Alb
- Stare: Buna

5. Schmitz SKO 24 – GJ 90 WYP

- Marca Schmitz
- Tip SKO 24 / L-13.4 FP45 COOL
- An fabricatie 2014
- Nr. Identificare WSM0000005125199
- Masa proprie 9049 kg
- Masa totala autorizata 39000 kg
- Nr. Axe 3
- Culoare Alb
- Stare: Medie
- Observatii: Defectiuni conform Deviz reparative pus la dispozitie de proprietar: Ambreiaj compressor, turbina vaporizator, controller slx, panou comanda hmi sr 3, diverse mecanica.
Valoare deviz 58655.1 lei

2.2. Achizitia

Majoritatea bunurilor au fost achizitionate second-hand. Nu au fost puse la dispozitie date privind achizitia bunurilor.

2.3. Garantii

Evaluatorul nu a avut informatii privind eventuale garantii de la producatori/ vanzatori si a estimat ca aceste nu se mai afla in garantie.

2.4. Intretinere, reparatii si revizii capitale

Clientul sau Beneficiarul nu au pus la dispozitia Evaluatorului nici un fel de documente privind intretinerea activelor, programul de service, istoricul reparatiilor curente sau a reparatiilor capitale. Astfel, Evaluatorul a presupus ca starea tehnica a activelor este una normala in raport cu varsta fizica si au avut un regim de exploatare corect.